



Na dzień 27.06.2019 nie został wykonany montaż i podłączenie rozdzielnicy RG. Rozdzielnica RG jest elementem I etapu inwestycji. Wykonano częściowy montaż oprzewodowania. Nie wykonano wewnętrznych linii zasilających.  
Kabel zasilający Rozdzielnicę R4 jest elementem II etapu inwestycji.

Rozdzielnica stojąca  
głębokość 450mm IP55



Dobezpieczenie ogranicznika  
przebieć, transformatorów, zasilaczy  
wg. wytycznych producenta.

Zakres robót do wykonania  
opracował:  
mgr inż. Krzysztof Klewinowski

DOM KULTURY  
UL. GŁÓWNA 8 ŁAPY